

## CAVI DISINNESTO FRIZIONE

<b>CODICE</b>	<b>3814</b>
Marca:	<b>DACIA</b>
Modello:	<b>LOGAN MCV (II) 1.2 all</b>
Modello:	<b>SANDERO 1.2 all</b>
Codice OEM (adattabile):	<b>307705043R</b>
Posizione	<b>Frizione Manuale</b>
Anno	<b>13-</b>
Lunghezza fune:	<b>0970 mm</b>
Lunghezza guaina:	<b>0695 mm</b>

26/04/2016

## IMMAGINE PRODOTTO

